报告序号: Laurel - 07

工作概述





工程汇报

月度报告 开始时间: 2022 年 9 月 1 日, 星期四 结束时间: 2022 年 9 月 30 日, 星期五

承建方 LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto

当前进程

1. 建造封顶梁

2. 加固楼梯的基础

3. 组装工程棚架


Process Photos



报告序号: Laurel - 07








报告序号: Laurel - 07







正如上一份报告中提到的,施工人员拆除了更多的上层旧墙体,以准备使用由钢和 混凝土制成的封顶梁,将所有的打桩平铺在一起,为下一步打下基础。9 月,我们 继续在梁上安装柱子和砖块,以重建面向花园的建筑物的外墙。与此同时,我们开 始准备在前立面墙上建造封顶梁。

报告序号: Laurel - 07







报告序号: Laurel - 07





9 月,施工人员完成了在楼梯墙壁上涂抹加固石膏的工作。并浇筑混凝土作为楼梯的基础,以使其更坚固。



报告序号: Laurel - 07







按照计划,施工人员在前立面上安装了工程棚架,以更好地在工地工作并保护建筑 物的立面。